

检查项目	检查内容	检查结果	备注
中秋节施工前检查			
人员到位情况	总包单位实际负责人是否到场	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	总包单位实际负责人是否有类似项目经验	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	屋顶灭火器是否满足需求	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	特种作业人员（焊工、叉车司机）是否持证上岗	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	现场是否有安全员？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	安全员是否有类似项目管理经验	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
施工方案	是否有安全管理计划？计划内容为现场风险较大作业有哪些？计划如何防控	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
施工工器具	是否清楚需要哪些工器具？以及准备入场时间？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	切割机是否有裸露电线？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用	
	切割机是否有保护罩？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
施工环境风险识别	施工屋面是否有锈穿、较大孔洞？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用	
	施工屋面是否有高温管道或废气排放口？废气是否具有毒性	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用	
	施工屋面30米范围内是否存在易燃易爆易腐蚀的重大危险源？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用	
	进入厂区至施工屋面的通道是否均为安全通道？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
不符合项是否豁免 ☐ 是 ☐ 否	豁免理由		
	不豁免事项是否完成整改	☐ 是 ☐ 否	
检查项目	检查内容	检查结果	备注
起重作业检查			
人员到位情况	起重司机是否有Q8特种设备操作证书	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
	起重指挥是否有组件卸货经验？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
施工方案	是否制定起重方案，是否明确站车位置、卸货方案、起重作业人员组织	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
起重机械	是否有年检报告？年检报告中型号与现场设备是否一致？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
方案交底	施工人员是否清楚了解方案内容？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
	总包单位是否就方案内容对所有作业人员包括司机进行告知？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
通讯工具	是否已配备对讲机？	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

不符合项是否豁免 ☒ 是 ☐ 否	豁免理由	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	不豁免事项是否完成整改	☐ 是 ☐ 否	
检查项目	检查内容	检查结果	备注
电气接入作业检查			
人员到位情况	操作人员是否明确作业内容？安全操作规程？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
用电方设备管理	若用电方执行作业票制度，是否已经开具作业票？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	若用电方不执行作业票制度，对侧开关是否明显断开，并悬挂安全提示标识？若为10kV接入，接地刀是否合闸，是否悬挂接地线？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	是否存在相邻母线或带电设备不满足安全作业距离(1.2米)？存在的话是否关停对应设备？	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用	
方案交底	施工人员是否清楚了解方案内容？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
安全警示	作业结束后是否在柜面上贴设备已带电警示牌？	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
不符合项是否豁免 ☐ 是 ☐ 否	豁免理由	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用	
	不豁免事项是否完成整改	☐ 是 ☐ 否	
建设单位： 宿迁市优能新能源科技有限公司	监理单位： 常州正衡工程监理有限公司 贾金亮	总包单位： 江苏苏荣达电力运维有限公司 宁国林	

覃鹏飞. 2022.9.9

2022.9.9

中秋节前安全会议纪要

- 会议内容：
- ① 检查好所有屋顶的安全卫生，项目部附近物料堆放区做好警示标识
 - ② 检查附近安全卫生及门锁在节前做好检查
 - ③ 安排好中秋节值班工作，若现场临时有事没人在现场，留下联系方式在项目部门口，方便厂里人员随时能联系。
 - ④ 对现场临时用电、发电机、燃油等危险源进行集中防护，确保安全。

参会人员： 贾金光 冯旭宁

覃鹏 冯旭宁 王赞 宋林