

XM4: 会议纪要模板

会 议 纪 要

编号: 1-2023

签发: 郭俊兴

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

会议地点	涡阳 俊能公司会议室	会议时间	2023-6-22
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 安全学习培训, 安全管理;施工质量管理。			
上次会议问题落实情况: 上次会议提出的安全防护措施, 绝大部分班组已安排到位, 执行情况还不错, 但是仍有个别班组执行的不好, 如个别人未佩戴安全帽等。			
本次会议内容: 监理单位: 郭俊兴 本月是全国安全月, 今天再次和大家明确施工现场安全管理责任重于泰山, 所有施工管理人员都有很重的安全管理责任;施工现场班组长是本班组的第一安全责任人。安全管理责任是重中之重, 所有施工现场安全管理人员必须负起责任, 对施工现场的安全管理责任必须抓紧, 杜绝违章现象出现, 确保施工安全。前几天已经叫郝家乐给大家发了国家最新的安全管理规范 GB50534-2022 要求大家对我们现场相关的条款进行学习体会。 高空坠落;按要求规范佩戴安全帽, 安全带就是对高空坠落的安全保证, 安全带必须经常进行检查, 对于使用时间过期, 存在安全隐患的安全带及时更换, 所有安全带必须是正规厂家生产, 有合格证的产品。 物体打击;我们现场一般是有高处向下产生的, 大家一定要禁止在现场同时, 同一点位进行作业, 避免出现物体打击对人员造成伤害。 车辆伤害;当地已经进入雨及, 雷暴大风较多, 遇到这种情况, 大家一定要减速慢行, 主要观察道路两旁的树木, 有时被大风吹断, 对过往车辆及行人造成伤害。 触电;所有施工现场临时用电严禁使用单绝缘的导线, 必须使用合格的电缆。 灼烫;往前气温会越来越高, 严禁现场作业工作穿短袖衣服进行安装作业, 组件板面温度会很高, 搬运组件时必须佩戴手套, 避免灼伤手及手臂。 有人员出入的大门口, 临路必须布置安全警示网。 在后续安装施工作业时, 一定要注意防暑降温, 合理调整作业时间。避免作业人员中暑。 本周现场巡查发现的问题: 一安全方面: 1. 个别班组, 个别现场人员在施工作业时不按要求佩戴安全帽, 安全带。已经在现场进行了严厉的批评教育, 同时对班组负责人进行了严厉警告, 再发现类似问题将进行严肃的罚款处理。 2. 个别班组使用不符合要求的悬梯进行作业人员上下。必须禁止使用悬梯进行作业人员上下, 以保证作业人员的人身安全。 二施工质量方面:			

- 1. 个别班组支架立柱不垂直，已现场要求进行了调整。
- 2. 大部分班组的放水施工质量有所下降，
- 3. 个别班组的接地扁铁防腐处理不符合要求，已现场要求返工处理。

主送单位	安徽跨江电缆工程有限公司(总包项目部)		
抄送单位	安徽涡阳上电俊能新能源有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.6.22



安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2023 年 6 月 22 日

[illegible]