

监理工程师通知单

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-TZD-004

致：南京国联电力工程设计有限公司

事由：关于进场人员安全技术交底事宜

内容：

2022 年 6 月 29 日晚厂房加固施工人员新进场 4 人，你单位未及时进行安全技术交底及安全教育培训，施工人员即进行檩条加固高空作业，违反施工安全管理规范，经督促提醒后仍未进行，现要求你单位 1 日内完成安全技术交底，否则将按照本项目安全生产奖惩考核制度进行考核。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



期：2022.7.2

本表一式 4 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 2 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建