



第四季度安全会议纪要

工程名称：海南联瑞、联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-005

会议地点	国电项目部	会议时间	2023.12.30
会议主持人	张爱民		

会议主题：第四季度安全会议

本次会议内容：

一、总包方12月份（第四季度）现场安全文明施工情况如下：

1、安全生产目标

以遵守国电电力海南光伏发电工程安全文明施工管理目标1、不发生人身轻伤以上事故。2、不发生一般及以上设备事故。3、不发生一般及以上火灾事故。4、不发生误操作事故。5、不发生大型施工机械损坏事故。6、不发生交通事故。7、不发生环保事件。8、不发生职业病危害事故。9、不发生影响机组安全稳定的不安全事件。

第四季度所有在建施工项目未发生轻伤及以上人身事故，未发生一般及以上设备损坏事故，施工现场未发生触电、火灾事故。

2、本季度安全文明施工情况

施工现场检查情况：

- 1)、现场临时用电使用的接线插板普通接线插板，需更换防水防爆插板。
- 2)、施工现场材料随意摆放，垃圾未清理。
- 3)、个别施工屋面安全文明施工标识未设置。
- 4)、焊接切割动火作业、未设备接地保护装置。
- 5)、起重吊装作业，现场吊装区域未设置警示带。
- 6)、现场未按要求放置安全文明施工牌及灭火器。
- 7)、元旦节前安全检查。

3、本季度安全工作完成情况

例行安全检查：

检查临时用电、设备接地是否设置接地装置。

检查特种作业、人员是否持证上岗、安全用具是否合格、施工措施是否具备。

安全交底：防暴雨、大风天气、触电、火灾等情况；风速达到或超过5级以上，不允许特种作业施工，应暂停施工，防风抗风等现场应对措施，突发触电、火灾等情况按应急预案程序讲解。

大型机械起重吊装隐患检查，检查保养记录。

完成工作：

- 1)、已并网电站灭火器投放工作。
 - 2)、每周一安全日会议记录、每日站班会。
 - 3)、本月本单位发生的异常以上不安全事件：
本月未发生轻伤事件0、重伤事件0、伤亡事件0。
- 交通安全管理工作完成情况：项目部所属车辆运行良好。

4、下季度安全重点工作

- 1)、做好安全文明施工资料收集。
- 2)、加强安全文明施工防范检查力度并形成安全检查记录，对施工现场防人身触电、火灾、高温预防措施落实执行情况、加强巡检现场施工人员安全文明施工措施、高处作业的安全防护等工作。



- 3)、台风、暴雨天气恶劣施工安全防范应对工作。
- 4)、进场施工前三级安全教育、技术交底工作、人生意外险。
- 5)、对危险源施工区域及工序重点检查。

三、四季度监理项目部现场工作情况:

自2023年02月08日“常州正衡电力工程监理有限公司”派遣监理人员入驻海南项目履行监理工作,并成立了“海南联瑞、联生分布式光伏发电项目监理项目部”,监理部按本着对参建各方负责的态度,不遗余力的履行合同、兑现,严格依据国家安全生产法律、法规及工程建设强制性条文、积极开展各项安全监理工作,同时,紧密结合“安全活动月”、“隐患排查治理专项行动”、“百日安全活动”、“百日大会战”等的指示和要求,督促参建单位进一步完善和健全项目安全生产保证体系、落实项目安全建设责任制,审查参建单位制定的专项安全施工方案和安全防护措施,定期组织项目安全建设检查和专项安全检查活动,做好与业主、参建单位及地方监管部门间的安全生产协调工作,持续实现职业健康安全监督管理目标。近年来,在“国电山东新能源开发有限公司”及上级单位的领导下,总包单位的管理和努力下及驻地办各位同仁的不懈帮助下,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,项目现场未发生安全事故,实现了“零伤亡,零容忍”的目标。现将2023年11个月的安全监理工作总结报告如下:

1、现场安全隐患排查治理情况

根据的安全控制重点监理部着重进行了以下隐患排查工作:

安全隐患排查:

监理部下发及整改通知要求项目部对施工现场零时施工用电规范对线路进行了清理和防护,对已老化破损的电线更换、按要求规范配电箱接线。对现场临时施工用电按照“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的要求进行了整改,并悬挂相应的警示标志标牌。

1)、防止高处坠落:要求高处作业人员系挂好安全带、施工单位在楼梯口和屋面临边及时加设安全防护栏杆。

2)、防止触电:施工现场临时用电二、三级配电箱,禁止使用刀闸开关和护套线及绞芯线、严禁一闸多用、一个漏电保护器接多台设备的违规现象;施工单位须做好临电管理工作,落实责任到人,严格管理。

3)、防止物体打击:禁止在脚手架上堆放杂物、钢管等禁止高空抛物,进场施工作业人员戴好安全帽。

4)、防止机械伤害:机械锯盘须按要求设置防护罩及防眼睛伤害挡板,手动砂轮、电焊等严格按照操作规程进行作业。

2、存在的问题

在“国电山东新能源开发有限公司”的高度重视和监理部现场管控及总包单位的配合下,项目部充分发挥了现场安全监管的主导作用,安全隐患排查处理工作成效显著,本项目的安全工作始终保持有序进展。但是个别地方仍存在不足之处,主要反映在:劳务分包队伍安全意识淡薄,对施工现场安全措施落实不及时,对个人安全防护重要性的认识不够,安全帽、安全带等劳动安全防护用品的正确使用和规范佩戴等习惯性违章时有发生。



3、总结

在往后的安全工作中，监理部将加大现场检查力度，认真贯彻“国电山东新能源开发有限公司”的安全目标、质量标准，把安全、质量当作重点来抓，切实做好现场安全巡查工作，努力实现安全、质量目标，确保项目安全有序进行。

四、国电海南项目部四季度安全总结：

- 1、处理工程遗留缺陷不及时。
- 2、督促各项目部整理编制并网资料，移交项目部统一存档。
- 3、加快推进工程施工进度，并网进度以及并网投产工作。
- 4、对不符合安全文明生产标准化的地方进行审核，确保最终达到安全文明生产标准化要求。
- 5、做好现场高空防坠落措施，施工人员做好安全防护措施。
- 6、施工方每季度需至少进行一次事故应急演练。
- 7、现场配电箱使用后需及时切断电源，离开时妥善保管工器具。
- 8、现场施工人员施工时需将安全帽、反光背心、安全绳等安全施工用具穿戴齐全。
- 9、施工方现场进行高处作业坠落事故应急演练。
- 10、现场施工人员穿戴的安全器具必须在保质期内，质量达到使用标准。

主送单位	宁波联瑞能源科技有限公司	
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
发文单位	海南联瑞新能源有限公司 海南联生新能源有限公司	2023. 12. 30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



