

工地会议纪要 (17)

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2023.09.17
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 总承包单位：隆基森特新能源有限公司 施工单位：	昆山兴坤物流有限公司 分布式光伏发电项目 监理项目部	
主持人	胡学东	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第十七次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：

一、 参加例会人员

详见附件 1 签到表

二、 会议内容

总包单位

- 1、#1、#2、#3 号仓库桥架各安装完成至 90%;
- 2、1 号仓库直流侧施工完成至 70%;)
- 3、2 号仓库直流侧施工完成至 50%;
- 4、3 号仓库直流侧施工完成至 60%;
- 5、1 号、2 号、3 号仓库运维通道各安装至 90%;
- 6、施工过程资料同步整理;
- 7、1 号、2 号、3 号仓库接地扁铁全散运摆放到位。
- 8、每天早会，工人安全意识良好，安全生产正常。

监理单位

- 1、接入方案审批后应抓紧土建方面施工。
- 2、桥架直流放线，转角部位应进行有效保护，垫上电缆皮或别的皮塑垫层以保护缆线。
- 3、所有金属切口要进行防腐防锈处理。

- 4、一号屋面上屋面起步处至逆变部位应有走道连接。
- 5、屋面要继续保持干干净净整洁，组件缺量要尽快补件到位；
- 6、二号水箱部位被遮挡光线组件要尽快移位。
- 7、做好屋面保护和成品保护，尽量不在桥架和组件上踩踏行走。
- 8、逆变线路安装要美观、线头压实要牢固。
- 9、安装角铁支架要戴好安全帽、系好安全带，安全员要做好现场安全管理工作。
- 10、做好巡视和工序自验工作，把问题控制在萌芽前，设备及交流电缆要尽快组织到位。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	