

兴宾区整区分布式光伏 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分
布式光伏项目

中秋国庆节安全风险隐患排查整治
专题会议

第

五

期



兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目监理部

表 C.0.2

中秋国庆节安全风险隐患排查整治会议纪要

工程名称：兴宾区整区 30 万千瓦（一期 12 万千瓦）户用分布式光伏项目

签发：

编号：

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023.09.23 16:30
会议主持人			
会议主题：			
中秋国庆期间，牢固树立安全发展理念，全面开展安全风险隐患排查整治，切实防止各类安全风险事件发生。			
会议要求内容：			
<u>要时刻绷紧安全发展这根弦，紧盯安全管理中的薄弱环节和短板弱项，明确管理职责、优化管理流程、落实管理责任，构建全面、全员、全过程、全方位的风险防控体系，努力实现高质量发展和高水平安全的良性互动。制度执行丝毫不能马虎。</u> 1、查安全思想是否到位。重点检查是否存在口头上重视、行动上漠视，片面追求速度规模、忽视安全底线，是否存在安全投入不足、机构设置不够、人员配置不到位、重点风险防控不力等问题。 2、查侥幸心理是否存在。重点检查是否有干部职工对安全生产工作缺少敬畏、产生麻木，是否存有侥幸心理，产生投机行为。 3、查工作机制是否有力有效。重点检查是否存在安全管理不力，导致制度空转、责任失守的问题，是否存在部门职责边界不清晰，安全生产管理流程不通畅，在管理上出现相互推诿扯皮的情况。 4、查监督作用是否充分发挥。重点检查是否存在监督缺位失位、约束不力、出现问题无人提醒问责的情况，是否存在个人凌驾于内部监督体系至上，权力得不到有效制约、导致风险漏洞的问题。 5、查安全职责是否明确具体。重点检查每一个关键环节、每一个重要领域是否都明确了安全责任人，是否存在管业务与管安全脱钩、管生产与管安全脱链的情况。 6、查安全责任是否落实到位。重点检查主要负责同志在重点任务、关键环节上能否做到			

亲自指挥、亲自推动，班子成员是否做到管经营必管安全、管业务必管安全，压力是否层层传递，有没有沙滩流水不到头的情况。

7、查依法开展工作是否有力。重点检查是否严格遵守法律法规相关规定，是否自觉将其转化为安全生产准则，有没有法律意识淡薄、法律观念落后，不依法依规开展安全生产工作的问題。

8、查违法违规责任追究是否有力。重点检查是否存在有令不行、有禁不止行为，是否出现因违法违规行为没有得到及时惩处，导致存在“破窗效应”、错误一犯再犯的现象，查施工人人员工资发放情况

9、排查施工现场起重吊装、脚手架、高处作业、动火作业、临时用电、有限空间、等高风险作业管控措施落实情况。查是否存在违法分包、借用资质、违规使用劳务派遣等问题，对于安全意识淡薄、违章屡禁不止的队伍和人员要及时予以清退。

10、排查施工现场四周是否增设安全警戒线和警告牌，安全负责人员是否在施工现场指导安全工作和施工人人员工资发放情况。

11、保障期间高度重视设备缺陷管理，重点做好缺陷分析，重要缺陷及时消除。提前盘点所有材料配件设备备件库存情况，及时补充备品种类数量，保证备件库存满足本工程需求。

12、各参建单位保障组织机构和参建领导要全面到岗到位，严格执行 24 小时值班和领导带班值守制度，加强对安全保障工作的组织领导和指挥协调。领导班子要按照各自的工作职责，靠前指挥，深入一线，加强监督，及时了解施工作业状况，确保可控、在控。

上次会议问题落实情况：

主送单位	中国水利水电第十工程局有限公司		
抄送单位	广西来宾上禾通达新能源有限公司		
发文单位	江苏东电电力工程监理有限公司	发文时间	

注：会议纪要由会议主持单位项目部起草项目部负责人签发后下发。



兴宾区隆区30万千瓦(一期12万千瓦)户用分布式光伏项目

施工内容: 中秋国庆节安全风险隐患排查整治专题会议

拍摄时间: 2023.09.23 15:32

天气: 多云 33°C 东南风1级

地点: 来宾市·万原街城

建设单位: 广西来宾上禾通达新能源有限公司

监理单位: 江苏永电电力工程监理有限公司

施工单位: 中国水利水电第十工程局有限公司

今日水印
—相机—

真实时间

防伪 LUER3RBAW2YEGK

