

京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

安全专题 会议纪要

(第 02 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



安全专题会议纪要

工程名称：京能科技睿博家居5MW分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-CZZH-AQ-02

会议地点	项目会议室		会议时间	2024.03.08
会议主持人	姜旭	会议主题	安全事宜	

参加部门/人员：

建设单位— 京能源深能源科技盐城有限公司 韩飞 王廷璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 姜旭

总包单位— 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司 金鹏

附：参会人员签到表

一、安全检查发现的问题

1、施工现场有不戴安全帽现象。

2、主要出入通道无安全警示标志。

3、施工垃圾没有及时清理。

二、整改措施及验证情况

已要求施工单位对发现的问题立即整改，已通过复查验收。

三、为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，结合本项目的工程特点，对安全方面做如下要求：

1、施工单位要每天召开班前安全会，做好记录，参会人员签字确认，并留有影像照片。对新进场员工要做好安全教育培训和安全交底。

2、施工人员进入施工现场要戴好安全帽，穿反光马甲，特殊工种工作时穿戴好安全保护用品。

3、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，施工项目部设专职安全员监督。



4、进场机械作业时，周围要拉警戒线，并悬挂警示标志。

5、施工区域要配备灭火器，并做好检点表，消防安全警示牌要配置齐全。

6、要检查各级配电盘是否运行正常，接地装置是否良好，用电设备要执行“一机一闸一保护”制度，严禁私拉乱接现象。

7、危险区域要设置明显的安全警示标志。

8、施工区域严禁吸烟，严禁酒后上岗。

9、施工结束及时清理现场，做到工完、料尽、场地清。

10、进场材料堆放要整齐，标志清晰，防护措施正确。

京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目
监理单位
签发人
2024年03月08日

主送单位	京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	京能源深能源科技盐城有限公司工程项目部		
发文单位	京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目 目监理项目部	发文时间	2024.03.08

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

 扫描全能王 创建