

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-033

致：西北电力建设第一工程有限公司 施工项目部

事由：关于施工进度缓慢的事宜

内容：

项目已接近尾声，现已进入消缺整改阶段，清洗系统仍未施工，项目监理人员多次口头督促施工单位安排人员进场，但迟迟无人员进场施工。现要求你方尽快安排施工人员进场，安装清洗系统，完成后期消缺整改工作。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：韩火明

日期：2018年07月20日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。