# 工程质量中间验收申请表

工程名称:	湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶	贫项目	
致	且阴晶孚新能源有限公司湘阴项目音	邓 (业主项目部):	

经我监理项目部初步检查验收, <u>110kV 自力式铁塔组立</u>工程具备 架线前 阶段中间验收条件,特申请验收。

附件 1: 监理初检报告

监理项目部(章): 总监理工程师: プログライン 日 期: シバ&年 シ月 シ&日

编号: NHXY-002

建设管理单位/业主项目部验收意见:

1到黄柳村和路.

建设管理单位/业主项目部(章):
项目负责人/项目经理:

日期: 2018年5月29日

注:本表一式\_\_份,由监理项目部填报,业主项目部一份,监理项目部存\_\_份。

GFDZJBM32: 监理初检报告

# 湖南湘阴县 4\*20MWp 渔光互补扶贫项目工程 110KV 自力式铁塔组立工程

监

理

初

检

报

告

湖南湘阴县4\*20MWp 渔光互补扶贫项目 监理项目部

2018年05月

一、检验概况			
工程名称	湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目工程 110KV 线路铁塔组立工程		
	(1)《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)		
	(2)《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2012)		
初	(3)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)		
检	(4)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)		
依	(5)《重覆冰架空输电线路设计技术规程》 (DL/T 5440-2009)		
据	(6)《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442-2010)		
	(7)《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》		
	(8)设计院提供的施工图纸、施工图会审文件。		

#### 二、工程概况

项目法人	华容晶尧电力有限公 司	建设管理单位	湘阴晶孚新能源有限 公司
设计单位	湖南裕安电力设计咨 询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
施工单位	湖南湘中输变电建设 有限公司	运行单位	湘阴晶孚新能源有限 公司

### 一、工程建设情况及规模:

- (1) 工程名称: 湖南湘阴县 4\*20MWp 渔光互补扶贫项目工程 110KV 线路铁塔组立工程
- (2) 工程性质:新建
- (3) 工程建设地点:湖南湘阴县湘滨镇
- (4) 建设单位:湘阴晶孚新能源有限公司

### 二、工程概况:

角钢塔钢结构构件采用 Q345B、Q235B 钢,全部铁构件均采用热浸镀 锌防锈。M16、M20 规格的螺栓均采用 6.8 级, M24 规格的螺栓采用 8.8 级。

1D9-SDJC 双回路终端塔, 1A8-ZMC1、1A8-ZMC2 单回路直线塔, 1A8-JC1、1A8-JC2、1A8-JC3、1A8-JC4、 1JT431 单回路转角塔, 1A8-DJC1 单回路终端塔, 共 9 种塔型。自立式铁塔塔头型式为: 单回路直线塔采用猫头型, 单回路耐张 塔采用干字型, 双回路铁塔均采用鼓型。

铁塔塔腿离基础顶面 8m 范围内的所有螺栓和脚钉采用防卸螺栓和防 卸脚钉,全塔除

防卸螺栓和带双帽螺栓以外的所有螺栓加装防松螺母,设置脚钉登塔。所有杆塔构件、螺栓(含防卸螺栓)、脚钉、防松螺母均热浸 镀锌防腐。 铁塔均采用地脚螺栓方式与基础 连接。

转向塔共11基,直线塔24基,塔高18~39M。

#### 三、综合评价

# 质体及施况量系实情况

经检查,施工项目部质量体系文件齐全,有明确的质量方针和质量目标。质量验评标准、质量管理制度及过程控制措施得力,检验程序符合要求。质量管理机构及人员配备齐全,符合上岗条件。特殊工种均能达到持证上岗,并能满足工程施工要求。质量体系运转正常有效。

# 主技 资检

情况

(1)施工项目部编制的《施工组织设计》、《项目管理实施规划》、《变电工程施工强制性条文执行计划》、《施工管理人员资格报审表》、《安全文明施工实施细则》、《安全文明施工设施配置申报单》、《安全文明施工措施实施申报单》、《特殊(专项)施工技术(措施)方案》、《施工应急预案》、《工程质量通病预防措施》,

- (2) 重大工序、项目开工、土建基础交付、原材料报审、施工技术记录和交底三级 检验记录等资料齐全、完整,符合工程技术管理要求,能支持和保证实现质量目标。
- (3) 共35个检验批,全部认定合格。

# (1) 塔杆材质有出厂合格证,其型号、规格、数量符合设计要求。

# 工重 抽情况

(3) 各型材拼装符合设计要求, 螺丝连接牢固。

按照质量检验及验收的有关规定要求,对已完成的组立工程按照全面检查项 100%和重点抽查项 30%比例进行验收。根据相关规范规程的规定,杆塔组立的合格率为 100%,安装工程基本符合规范要求。施工记录数据真实可信,符合规范。

## 四、附件: 检验记录等

### 五、主要改进建议

	ルナ・人
115	结论

工程质量经验收,符合《110kV—1000kV 变电(换流)站杆塔组立工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 183);符合现行法律、法规、现行工程建设标准、设计文件和施工合同要求,工程整体质量合格。

验收负责人(签字):

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日