


安全生产检查记录表

检查日期：2019 年 4 月 4 日

编号：CYHG-ZH-AQSCJC-005

受检公司	朝阳和光光伏并网发电项目
检查人员	苟兴旺、张炎君、王登营、费向阳、卫文炳
检查类型	现场检查事项。
检查内容	<p>一、 检查总包单位安全生产责任制落实情况。</p> <p>二、 检查总包单位安全风险管控情况及安全隐患排查。</p> <p>三、 对光伏场区安全生产施工情况检查。</p>
检查情况及存在问题	<p>问题一：发现组件板螺母松动，组件板弹出表面问题。</p> 




由 扫描全能王 扫描创建

现场整改（现场已整改工作内容描述）

问题一：现场立即整改，整改完成。

处理意见



备注：要求总包单位对各光伏场区组件板进行排查工作，避免出现组件板损坏发生安全事故。

检查（记录）人员：

受检公司项目负责人：



由 扫描全能王 扫描创建