

监理安全检查记录表

| | |
|---|--------------------|
| 工程名称 | 分布式光伏发电（瑞驰一、二期）项目 |
| 检查单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查内容或项目 | 现场安全文明施工 |
| 参加检查人员 | 何成生、郭飞、夏学磊、王明辉、王明彬 |
| 检查记录： <ol style="list-style-type: none">1、施工现场门口未设置安全警示牌、警示语；2、脚手架未铺设毛竹片，未安装防护网，未设置警示牌；3、作业人员未佩戴安全帽；4、临时用电的违规操作，私自乱接现象； | |
| 检查结论及要求： 检查以上问题存在安全隐患，要求： <ol style="list-style-type: none">1、施工现场要求加强安全防护措施，杜绝安全隐患发生。2、脚手架添加毛竹片，增加防护网，设置警示标牌。3、要求进入施工现场必须佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全绳。4、要求临时用电必须有专业电工操作，禁止无证及违规操作。 以上存在的安全隐患要求项目部专职安全员检查督促整改到位。 <p style="text-align: right;">检查负责人：何成生 日 期：2016.10.27</p> | |