

## 现场安全检查记录表

编号：ZHJL-AQJC-009

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目	检查时间	2017-02-16
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建设工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	张义权、孟松松、唐剑、胡江波、许云峰、伍俊		
检查项目	现场安全及整改		

检查记录：

### 现场安全：

- 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差，要求施工单位立即整改；
- 2、支架班组生活区消防灭火设施未配备，要求施工单位立即整改；
- 3、支架班组生活区垃圾乱堆乱放，要求施工单位统一归置；
- 4、支架班组生活区柴油未归置仓库，要求施工单位将柴油归置仓库统一管理；
- 5、支架班组施工人员宿舍内电热毯未断电，要求施工单位工人离开时统一断电；
- 6、支架班组生活区电箱未固定，未做接地，要求施工单位对电箱固定并做接地；
- 7、支架班组电线凌乱，要求施工单位对电线进行归置；

## 安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	备注
1	张淑权	项目		
2	许立峰	江苏华能		
3	胡江波	正衡监理		
4	丁树松	华能		
5	朱立新	常州正衡监理		
6	孟格松	通威		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				