

现场安全检查记录表

编号: ZHJL-AQJC-014

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目	检查时间	2017-03-22
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建设工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	张义权、龚成、许云峰、马俊、伍俊、胡江波、唐剑、孟松松、柴旺		
检查项目	现场安全及整改		
检查记录: 上周整改: 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差, 要求施工单位立即整改; (未整改)) 2、支架班组电线凌乱, 要求施工单位对电线进行归置; (未整改) 3、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆, 施工单位立即归整; (未整改) 4、支架班组生活区破损组件集中堆放; (未整改) 5、现场支架班组支架、组件安装佩戴安全带: (未整改) 6、支架班组生活区电箱未做接地, 要求施工单位对电箱做接地; (未整改) 6、支架班组生活区垃圾乱堆乱放, 施工单位立即整改; (未整改) 6、支架班组生活区垃圾乱堆乱放, 施工单位立即整改; (未整改) 现场安全: 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差, 要求施工单位立即整改; (继续整改) 2、支架班组电线凌乱, 要求施工单位对电线进行归置; (继续整改) 3、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆, 施工单位立即归整; (继续整改) 4、支架班组生活区破损组件集中堆放; (继续整改) 5、现场支架班组支架、组件安装佩戴安全带: (继续整改) 6、支架班组生活区垃圾乱堆乱放, 施工单位立即整改; (继续整改) 7、支架班组生活区电线裸露在外, 施工单位立即整改; 8、支架班组生活区电箱未固定乱接线, 要求施工单位立即整改;			

安全检查签到表

序 号	姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	备 注
1	陈文	常州正衡监理	总监理工程师	
2	陈文	常州正衡监理	安全员	
3	胡江波	常州正衡监理	资料员	
4	黄威	黄威		
5	江其华	江其华		
6	江其华	江其华	安全员	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				