

现场安全检查记录表

编号: ZHJL-AQJC-010

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目	检查时间	2017-02-23
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建设工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	孟松松、龚成、唐剑、胡江波、伍劲		
检查项目	现场安全及整改		

检查记录:

上周整改:

- 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差,要求施工单位立即整改;(未整改)
- 2、支架班组生活区消防灭火设施未配备,要求施工单位立即整改;(已整改)
- 3、支架班组生活区垃圾乱堆乱放,要求施工单位统一归置;(未整改)
- 4、支架班组生活区柴油未归置仓库,要求施工单位将柴油归置仓库统一管理;(未整改)
- 5、支架班组施工人员宿舍内电热毯未断电,要求施工单位工人离开时统一断电;(已整改)
- 6、支架班组生活区电箱未固定,未做接地,要求施工单位对电箱固定并做接地;(未整改)
- 7、支架班组电线凌乱,要求施工单位对电线进行归置;(未整改)

现场安全:

- 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差,要求施工单位立即整改;(继续整改)
- 2、支架班组生活区垃圾乱堆乱放,要求施工单位统一归置;(继续整改)
- 3、支架班组生活区柴油未归置仓库,要求施工单位将柴油归置仓库统一管理;(继续整改)
- 4、支架班组生活区电箱未固定,未做接地,要求施工单位对电箱固定并做接地;(继续整改)
- 5、支架班组电线凌乱,要求施工单位对电线进行归置;(继续整改)
- 6、电箱柜门有损坏,要求施工单位立即修补;
- 7、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆,施工单位立即归整;

安全检查签到表

序 号	姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	备 注
1	胡江波	常州正衡		
2	葛成	通威新能源		
3	孙松	通威		
4	孙松	江苏华邦		
5	孙松	常州正衡监理		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				