

现场安全检查记录表

编号: ZHJL-AQJC-011

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目	检查时间	2017-03-02
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建设工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	唐剑、孟松松、张义权、柴旺、马俊、胡江波、许云峰、伍俊		
检查项目	现场安全及整改		
检查记录: 上周整改: 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差, 要求施工单位立即整改; (未整改) 2、支架班组生活区垃圾乱堆乱放, 要求施工单位统一归置; (未整改) 3、支架班组生活区柴油未归置仓库, 要求施工单位将柴油归置仓库统一管理; (未整改) 4、支架班组生活区电箱未固定, 未做接地, 要求施工单位对电箱固定并做接地; (未整改) 5、支架班组电线凌乱, 要求施工单位对电线进行归置; (未整改) 现场安全: 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差, 要求施工单位立即整改; (继续整改) 2、支架班组生活区垃圾乱堆乱放, 要求施工单位统一归置; (继续整改) 3、支架班组生活区柴油未归置仓库, 要求施工单位将柴油归置仓库统一管理; (继续整改) 4、支架班组生活区电箱未固定, 未做接地, 要求施工单位对电箱固定并做接地; (继续整改) 5、支架班组电线凌乱, 要求施工单位对电线进行归置; (继续整改) 7、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆, 施工单位立即归整; 8、施工现场所产生的垃圾未及时清理, 施工单位立即对施工现场的垃圾及时清理;			

安全检查签到表

序 号	姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	备 注
1	王水林	西武		
2	张成	西武		
3	Pond	常州西武		
4	胡江波	常州正德监理	资料员	
5	王成	常州正德监理	总监代表	
6	王成	江苏华能	安全员	
7	许元峰	江苏华能		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				