

## 现场安全检查记录表

编号：ZHJL-AQJC-012

|   |                           |      |            |
|---|---------------------------|------|------------|
| 工程名称  | 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目 | 检查时间 | 2017-03-09 |
| 建设单位  | 通威渔光一体如东有限公司              | 负责人  | 张义权        |
| 监理单位  | 常州正衡电力工程监理有限公司            | 负责人  | 赵淑庭        |
| 总包单位  | 江苏华能建设工程集团有限公司            | 负责人  | 许云峰        |
| 参加人员  | 张义权、孟松松、龚成、唐剑、胡江波、伍俊、马俊   |      |            |
| 检查项目  | 现场安全及整改                   |      |            |
| <p><b>检查记录：</b></p> <p>上周整改：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支架班组生活区卫生脏、乱、差，要求施工单位立即整改；（未整改）</li> <li>2、支架班组生活区垃圾乱堆乱放，要求施工单位统一归置；（已整改）</li> <li>3、支架班组生活区柴油未归置仓库，要求施工单位将柴油归置仓库统一管理；（已整改）</li> <li>4、支架班组生活区电箱未做接地，要求施工单位对电箱做接地；（未整改）</li> <li>5、支架班组电线凌乱，要求施工单位对电线进行归置；（未整改）</li> <li>7、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆，施工单位立即归整；（未整改）</li> <li>8、施工场所产生的垃圾未及时清理，施工单位立即对施工现场的垃圾及时清理；（未整改）</li> </ol> <p>现场安全：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支架班组生活区卫生脏、乱、差，要求施工单位立即整改；（继续整改）</li> <li>2、支架班组生活区电箱未做接地，要求施工单位对电箱做接地；（继续整改）</li> <li>3、支架班组电线凌乱，要求施工单位对电线进行归置；（继续整改）</li> <li>4、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆，施工单位立即归整；（继续整改）</li> <li>5、施工场所产生的垃圾未及时清理，施工单位立即对施工现场的垃圾及时清理；（继续整改）</li> <li>6、支架班组生活区破损组件集中堆放：</li> <li>7 现场支架班组支架、组件安装佩戴安全带：</li> </ol> |                           |      |            |

## 安全检查签到表

| 序号 | 姓名            | 工作单位          | 职务/职称 | 备注 |
|----|---------------|---------------|-------|----|
| 1  | <del>张松</del> | <del>通成</del> |       |    |
| 2  | 孟松            | 通成            |       |    |
| 3  | 燕成            | 通成            |       |    |
| 4  | 胡运波           | 常州正衡          | 监理    |    |
| 5  | <del>许斌</del> | 常州正衡          | 监理    |    |
| 6  | 许斌            | 江苏中能          |       |    |
| 7  | 伍俊            | " "           |       |    |
| 8  |               |               |       |    |
| 9  |               |               |       |    |
| 10 |               |               |       |    |
| 11 |               |               |       |    |
| 12 |               |               |       |    |
| 13 |               |               |       |    |
| 14 |               |               |       |    |
| 15 |               |               |       |    |
| 16 |               |               |       |    |
| 17 |               |               |       |    |
| 18 |               |               |       |    |
| 19 |               |               |       |    |
| 20 |               |               |       |    |
| 21 |               |               |       |    |
| 22 |               |               |       |    |
| 23 |               |               |       |    |
| 24 |               |               |       |    |
| 25 |               |               |       |    |
| 26 |               |               |       |    |
| 27 |               |               |       |    |