

质量问题及处理情况台帐

工程名称: 辽阳县农村饮水安全工程二期10000亩园.

施工单位: 辽宁十一院

第 页

序号	分项工程名称	质量问题摘要	发现时间	处理措施	责任人	处理结果	验收人	验收时间
1.	支架安装	支架外露尺寸超	2018.3.26	拆除重新安装	陈世明	合格	李强	2018.3.26
2.	支架安装	角钢间距过大	2018.3.30.	重新调整	陈世明	合格	李强	2018.3.30.
3.	进水管安装	进水管不满足要求	2018.4.4	重新调整	陈世明	合格	李强	2018.4.4.
4.	进水管安装	进水管间距过大	2018.4.11	把进水管的不锈钢管干净	陈世明	合格	李强	2018.4.12

