

安全 检查

检查日期: 2017年7月20			检查人员: 张波、王胜强、王亮、方高飞、徐耀生、余网金、余泽林			检查区域: 升压站/光伏区	
序号	隐患区域	隐患描述	整改措施	整改完成日期	整改责任人	验证人及时间	备注
1	光伏区	现场施工设备临时用电不规范	要求对设备用电重连接	2017/7/20	余网金	张波 2017.7.24	
2	施工棚临时用电	配电箱接线凌乱, 施工用电未预埋	进行整改预埋	2017/7/20	余泽林	张波 2017.7.24	
3	光伏区	光伏组件安装时架子不牢固	要求对架子进行加固	2017/7/20	郭树三	张波 2017.7.24	
4	升压站厂区	厂区杂物较多, 模板、支架等	要求尽快清理	2017/7/20	余泽林	张波 2017.7.24	
5	光伏区	光伏区现场部分已并网电, 带电区域缺少标示牌	要求制作标示牌、警句	2017/7/20	胡换保/郭树三	张波 2017.7.24	
6	光伏区	光伏区现场天气高温, 干燥, 接地焊接缺少防火措施	要求增加灭火器设备	2017/7/20	余网金	张波 2017.7.24	
7							
8							
9							
10							