

质量/安全活动记录

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-AQ0011

活动时间	2017年3月7号
活动地点	升压站场区
主持(交底)人	付国栋、陈松
内容:	1. 事故油池底部周围废旧模板及材料杂物分类摆放。 2. 配电楼作业区域内各类设施设备电缆未梳理。 3. 配电楼综合楼区域搅拌机未搭设雨棚及未悬挂配电箱牌板, 电源箱未做防雨措施。 4. 储液装置室外基础避雷针基础坑未设置安全防护围栏及警示牌板。 5. 配电楼、主控楼、综合楼防护网不齐全。 6. 配电楼、主控楼、综合楼主体周围杂物多。 7. 室内走廊、楼梯过道模板砖块、杂物多。
参加人(签字)	郑宏在 付国栋 刘国栋 李国栋 李国栋 陈松 余泽芳

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。