

质量/安全活动记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号：GFFD-012

活动时间	2017 年 7 月 16 日 08 时-10 时
活动地点	现场监理办公室
主持（交底）人	卢洪彦
内容：	
<p>1、 加强光伏区接地施工的质量管控工作，接地扁铁的焊接长度及焊缝应符合规范要求；</p> <p>2、 局部檩条存在镀锌不合格的必须全部剔除，杜绝鱼目混珠现象存在；</p> <p>3、 光伏区所有的隐蔽工程在隐蔽前，都必须以书面形式报验建设和监理单位，经检验合格后方可进行隐蔽；</p> <p>4、 汇流箱及箱变的接线严格按照图纸设计及规范要求施工，走线横平竖直美观，接线正确无误；</p> <p>5、 檩条安装必须严格按照规范要求施工，螺栓紧固必须两平一弹，紧固力矩必须达到设计要求</p> <p>6、 施工单位应加强施工人员的安全教育，提高工人的安全意识，坚持“安全第一，预防为主”原则；</p> <p>7、 加强临时用电管理，电线不得乱拉乱接，预防人员触电和火灾发生；</p> <p>8、 做好夏天的防暑降温工作，配备防暑茶及人丹等物资，防止施工人员中暑；</p>	
参加人（签字）	卢洪彦 李金果 冯翠华 郭立伟 宿诗玉 别 司瑞 龙和平 叶董秋

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。