


质量/安全活动记录

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目
编号：JL-002

活动时间	2016 年 10 月 27 日 14 时-15 时
活动地点	光伏发电站施工现场
主持人（交底）	卢洪彦
内容： 2016 年 10 月 27 日上午 14 点由无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目监理项目部总监工程师卢洪彦组织，土建专职监理工程师李金梁、安全监理工程师王照东现场进行了 10 月份月度安全大检查，检查上次安全检查发现问题的处理情况，已经做好人员严格入场登记制度并在大门处放置入场警示牌；审查重点开展夏季安全大检查实施情况，审查施工项目的安全、技术措施（方案）。检查施工人员的安全培训和技术交底是否认真进行，检查施工车辆、施工机械、吊装设备是否符合有关安全规定，检查施工用的运输车辆、施工机具、施工设备是否符合有关安全规定，检查现场施工用电、安全措施、警示标志、安全工器具是否符合标准化及满足安全施工要求，检查现场工作负责人是否起到安全监护作用，检查混凝土搅拌机、作业人员、焊工等特殊施工人员资格证书。 发现问题：1、人员证书文件复印件有模糊地方。 2、工人安全帽佩戴不规范。 结论：监理人员督促整改发现的问题。	
参加人（签字）	 卢洪彦 李金梁 王照东 李云 郭晓宇

注：本表活动由监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。