

GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 山东德州庆云 20MW 前期 10MW 光伏发电项目

编号: 001

活动时间	2016 年 11 月 09 日
活动地点	山东: 维特新、同创、鑫茂、美凯华四个厂区进行安全、质量现场巡视
主持(交底)人	总包单位: 强健
内容: 本次由监理单位主持, 参加单位: 业主、(总包、施工单位), 对庆云项目的 4 个厂区进行安全、质量大检查。 内容: 问题如下 1、现场巡视发现 T 型钢气割后和无缝钢管组对时, 未割坡口打磨、氧化铁未清净就直接焊接, 保证不了焊接质量焊接外观成形不好。 2、关于材料进场必须进行资料上报附带产品质量证明文件, 材料未报验监理有权停止施工。 3、现场氧气与乙炔瓶离动火地点, 未留有足够的安全距离, 离动火现场只有 2-3 米远, 现场保证不了安全施工作业, 容易造成人身安全事故。 针对上述问题现在要求江苏磐固建设工程有限公司 对现场加强安全施工质量管理, 进场的钢材未及时报验就进行施工, 监理有权下停工令, 材料必须及时报验。 4、现场施工作业人员着装整齐, 未发现没有佩戴安全帽。	
参加人(签字)	王林. 王佩凤 强健