

安全大检查工作总结

我监理部于 2017 年 11 月 14 日组织各单位负责人对现场进行全面、系统的安全大检查，具体问题如下：

- 1、个别现场作业施工人员未佩戴安全帽；
- 2、现场个别人员未正确系挂安全带；
- 3、综合楼材料加工区机械接地不规范；
- 4、现场埋地电缆未全部埋地，存在安全隐患；
- 5、严禁在施工场地焚烧垃圾。

针对以上问题要求参建单位限期整改，我监理项目部经过对以上整改问题进行复查，参建单位已全部按时、按量完成整改。同时要求参建单位加强现场施工人员安全、文明、规范作业的意识。

西昌市西溪乡兴国寺水库 20Wmp 渔光一体光伏发电项目

