

质量/安全活动记录


工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: GFFD-001


活动时间	2017 年 12 月 04 日 08 时 30 时
活动地点	现场监理办公室
主持(交底)人	卢洪彦
内容: 1、综合楼施工应严格按照图纸设计及规范要求, 进行质量把控; 2、加强施工规范的学习, 根据规范要求进行质量检查; 3、加强材料分类堆放管理, 注意施工区域场地场容布置; 4、施工单位在保证施工质量的前提下, 提高施工进度, 保质保量完成施工任务; 5、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽, 高空作业人员必须系好安全带, 加强安全文明教育工作, 提高工人的安全文明意识; 6、施工现场应设置醒目的安全警示牌, 大型工程机械工作区域应拉警戒线, 非施工人员不得进出。	
参加人(签字)	叶志祇 王波 李保君

注: 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求




顶部面筋搭接长度不符合规范要求



侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固



顶部面筋缺少横向钢筋



模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

