

监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫)光伏发电项目

编号：ZH-QATW-004

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 30 日 8 时-15 时	检查地点	施工现场及资料
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1. 检查现场工人安全帽佩戴率，有个别工人安全帽未正确佩戴； 2. 审查安全技术措施和方案，具有可操作性，机构设置及安全管理人员配置能满足施工要求； 3. 检查施工安全技术交底、安全教育制度落实情况，交底齐全，制度完善；		
整改要求	严格加强施工现场安全管理，安全技术交底落实到位。		
检查人	李峰伟 王照东 姜元帅 杨秉 吴继明 苏仕勇		
复查意见	经复查 符合要求 复查人： 李峰伟 日期： 2016.12.30		