

质量/安全活动记录

工程名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-07

活动时间	2017 年 04 月 14 日
活动地点	监理项目部会议室
主持 (交底人)	严卫忠
金杰: 1、配电室砌基础砖完成, 圈梁钢筋捆扎完成, 支模完成, 综合楼砌基础砖完成 20%, 事故油池图纸未出, 暂未施工, SVG 砌基础砖完成; 2、辉渠 45 今日地锚桩浇筑完成, 现场施工人员 34 人, 管理人员 2 人, 发电机 2 台, 运输车 1 辆, 振捣棒 2 个; 3、施工 2 队现场施工人员 14 人植筋作业, 石埠子 2 平单轴试装和地锚桩浇筑 24 人, 地锚桩钻孔作业 10 人。 王洪伟: 1、石埠子 17、石埠子 18 地锚桩拉拔试验; 2、石埠子 1 施工人员 36 人, 发电机 2 台, 运输车 2 辆, 振捣棒 2 个; 3、柘山 18 平单轴基础浇筑施工, 现场严格把控质量。 张启生: 1、辉渠 H33 地锚桩验收, 抽检发现 13 组不符合质量要求, 已要求整改; 2、辉渠 14、辉渠 19 地锚桩拉拔试验作业; 3、辉渠 10 地锚桩孔洞验收时部分桩位偏差大, 不予以通过, 要求整改完成, 再次报验。 王国富: 1、柘山 16 现场施工质量不符合设计要求, 要求施工队限期完成整改报验; 2、新增 6、新增 7、新增 8 地锚桩验收, 现场质量问题大, 整改后再报验; 3、柘山 11 施工人员 9 人, 对新增加桩基钻孔作业。	

项目负责人:

- 1、现场验收按比例 10%进行验收,不合格的整改完成再次报验;
- 2、现场加强监督,发现安全、质量问题及时处理;
- 3、地锚桩拉拔试验记录好试验数据;
- 4、单平轴基础浇筑对质量问题,材料检测严格把控;
- 5、镀锌预埋件需经过现场监理人员验收。

参加人 (签字)	张洪 王同富 王洪伟 张启生 张宝、金杰 2017.04.14
----------	--

注: 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。