

# 质量/安全活动记录

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目      编号: ZHJ1-YZHS-002

|         |                |
|---------|----------------|
| 活动时间    | 2017 年 5 月 8 日 |
| 活动地点    | 艾窝工地 11-12 区   |
| 主持(交底)人 | 时金宝            |

内容:

在光伏板安装过程中, 多处工程质量严重不符合规范要求, 光伏板组件边压块、中压块螺栓漏紧, 造成光伏组件松动; 多处螺栓不安装弹簧垫, 光伏组件横向跳台、竖向跳台过大; 安装过程中人员仍然踩板; 防火防盗未做到位, 导致光伏板被盗 12 块, 严重损坏 5 块(已报废)



时金宝、刘小峰、杜志杰、吕康  
孔庆明 张亮

参加人(签字)

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。