

## 质量/安全活动记录


工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号:ZHJI-YZHS-003

|         |              |
|---------|--------------|
| 活动时间    | 2017年 5月 15日 |
| 活动地点    | 艾窝工地         |
| 主持(交底)人 | 时金宝          |

### 内容：

1、主要学习了烫伤急救的误区，心肺复苏法，人员电伤急救，崴伤摔伤的正确救治，被蛇咬伤的正确急救方法，现场电焊作业的安全防范等安全基础知识。

2、1号、2号、3号、5号、7号、8号、9号、11号、12号等箱逆变基础在上钢筋、支模或浇筑等工序完成后，未及时在基础坑周围两米范围内拉设警戒线和警戒标志；为保证人员出入安全和工程安全顺利的进展，现要求你单位限期两天内将所有基础坑拉设警戒线（警戒标志）。



时金宝 时金宝 梁志伟 梁志伟  
王德元 王德元 梁志伟 梁志伟

参加人(签字)

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。