

质量/安全活动记录

编号:ZHJJ-YZHS-007

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

活动时间	2017 年 8 月 17 日
活动地点	艾窝工地
主持(交底)人	时金宝

内容:

1、2017 年 8 月 17 日下午 15 点我项目监理单位(正衡)组织业主(森源)、总包(设计院)、施工单位(众志)及各施工队长对各光伏区进行了一次安全大检查,对现场发现的安全问题,安装质量问题,要求各单位负责的区域立即整改;

2、在光伏板安装过程中,多处工程质量严重不符合规范要求,光伏组件边压块、中压块螺栓漏紧,造成光伏组件松动;多处螺栓不安装弹簧垫,光伏组件横向跳台、竖向跳台过大;



时金宝 刘小峰 楚志杰 吕康 孔德刚

参加人(签字)

张亮 冯 强