

质量/安全活动记录

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号: ZHJL-YZHS-011

活动时间	2017 年 10 月 23 日
活动地点	艾窝工地
主持(交底)人	时金宝

内容:

施工单位光伏区围网工程施工未按设计要求施工,立柱与立柱之间尺寸间距不符合设计施工要求,有浪费围网材料现象;要求施工单位抓紧组织人员整改,严格按照设计要求施工;



时金宝 孔德国

王长亮 董志杰

参加人(签字)

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。