


质量/安全活动记录

工程名称: 湖南华容县北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-AQHD-004

活动时间	2018.01.20
活动地点	华容二期光伏区、施工单位工人宿舍
主持(交底)人	黄永革
内容: 对光伏区和施工单位工人宿舍安全专项检查 施工单位工人宿舍存在的问题如下: 1、用电线路交错混乱, 有绞麻花现象。 2、配电箱门未上锁。 3、无插头电线直接插在插座上。 4、无人用电时未切断电源。 5、手机充电器有插在电源上未拔除。 6、用电线路随意摆放在地板上, 任人踩踏。 7、空气开关未固定, 吊在空中。 8、电热毯无人时未切断电源。 光伏区存在的问题如下: 1、B15 区过路临时用电线路埋深不足, 有车压现象, 存在安全隐患; 2、场内临时配电箱随意倒放, 部分无可靠接地; 3、部分区域临时用电线路敷设不规范, 有被支架材料重压现象。 4、个别施工人员未系安全帽带。 5、部分管桩基础高度超过 2 米, 安装人员未佩戴安全带。 6、场内个别施工机械车速过快。 附问题照片	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

