


GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM12-SL-001

活动时间	2017.4.21
活动地点	施工现场会议室
主持(交底)人	唐龙飞
内容: 1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定。 2、2m 以上的高空架道 必须装有防护栏杆。 3、离地面 2 米以上无可靠的安全设备时, 必须戴好安全带, 并扣好保险钩。 4、使用振动机前应先检查电源电压, 输电必须安装漏电开关, 保护电源线路是否良好。 5、电源线不得有接头, 移动时不能硬拉电线, 更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉, 防止割破、拉断电线而造成触电伤亡事故。 6、严禁酒后上班。 7、严禁安全帽放在一边不佩戴。 8、所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体。 9、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 10、新工人进场后应先经过三级安全交底 并经考试合格后方可让其正式上岗。 11、新工人进场应具有三证, 即职业资质证、身份证、外来人口暂住证。	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。