

## 质量/安全活动记录

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目 编号：TWTM-QHSE-10

|         |           |
|---------|-----------|
| 活动时间    | 2017年6月1日 |
| 活动地点    | 会议室       |
| 主持(交底)人 | 王洪光       |

### 内容：

- 1.今日监理检查过程中发现外线塔基钢筋绑扎箍筋间距不规范，以现场要求整改。要求总包在后续施工中严格按照设计及规范要求施工。
- 2.外线施工人员没有佩戴安全帽，以要求整改。要求总包单位加强新进场施工人员的安全技术交底，杜绝安全隐患。
- 3.距 6.30 施工节点紧剩一个月时间，要求总包单位在加快赶工的同时，严格把控质量和安全。
- 4.总包单位要做好自检工作，监理发现的问题及时整改。

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 参加人（签字） | 李勇军 郑云峰 陈兆林 李建<br>孙海伟 王洪光 |
|---------|---------------------------|

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。