

质量/安全活动记录

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号：CZZH-12

活动时间	2017.08.20
活动地点	项目现场
主持（交底）人	周洲、赵毅
内容：	监理单位：1、现场材料堆放凌乱，大量压块散落在地上，部分浸泡在水里。 2、由于场区存在积水，部分电缆、组件浸泡在水里。 3、未开箱组件堆放不整齐，上层出现倾斜，组件容易发生损坏。 4、二期环网接地扁铁焊接后未刷防腐涂料直接放入电缆沟内。 业主单位：1、支架，紧固件，电缆堆放混乱，现场道路上随处丢弃，现要求 8 月 23 日之前整改完成。现场将已损坏的组件全部报给我方项目部，并集中堆放，现场材料已全部移交至施工单位，若存在缺少无聊的情况下，我方不予增补，一切责任由施工方承担。
参加人（签字）	赵毅 王俊 周洲 钱波 王 斌 周 琴

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。