


监理检查记录表

工程名称: 中投国联手部 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目 编号: 014

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.20		检查地点	1.2.3.4 光伏区, 库房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日对四个光伏区及库房进行全面检查			
存在问题	1. 库房备件摆放不规整。 2. 四个光伏区缺少警示线及警示标牌。			
整改要求	1. 要求库房物品规范摆放, 并做好防潮、防火措施。 2. 四个光伏区增加警示线、警示标牌。			
检查人	贾东生	施工项目部 签收人/日期	 2018-1-20	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查明细。

