

监理冬季施工安全检查记录表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：018(安全文明)

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 13 日	检查地点	施工现场及工人宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及工人宿舍进行安全文明施工检查		
存在问题	1、在施工现场有个别工人在施工的过程中不按要求佩戴安全帽。 2、屋面个别部位的垃圾未及时清理，造成现场凌乱，不整洁。 3、关于已安装完成的光伏组件，组件板上存在局部灰尘堆积的现象。 4、施工临时用电配电箱，隔离开关漏电保护器没有固定，部分安装不牢固。 5、工人宿舍、食堂灭火器具不完善。		
整改要求	1、有个别工人在施工的过程中不按要求佩戴安全帽，要求施工单位立即整改，并加强对工人的现场管理。 2、屋面个别部位的垃圾未及时清理，造成现场凌乱，不整洁。要求施工单位尽快将现场所有的垃圾清理干净。 3、于已安装完成的光伏组件，组件板上存在局部灰尘堆积的现象，为了避免组件产生热斑效应，要求施工单位及时清理组件板上堆积的灰尘，并在后续定期检查、清理组件板上堆积的灰尘。 4、施工临时用电配电箱，隔离开关漏电保护器没有固定，部分安装不牢固。为确保临时用电安全规范要求施工单位立即整改。		
检查人	李坤 2018.1.13	施工项目部 签收人/日期	王云 2018.1.14
整改情况	已按照整改要求分项落实，督促各施工人员进行整改。 整改负责人：王云 日期：2018.1.14		
复查意见	经复查基本符合要求 复查人：李坤 日期：2018.1.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建