


GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号: 01

活动时间	2017.10.6
活动地点	苏州吴江康饮厂区屋面
主持(交底)人	李明冬
内容: 在 2017.10.6 日下午 1 点, 我方配合业主方陈杰经理对苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目的施工现场进行有关组件安装质量方面的检查, 在这次检查中发现组件整体安装高低不平成波浪形, 原因是因为屋面未彩钢瓦屋面, 所以有些瓦楞比其余的瓦楞偏高一些。另外, 在施工过程中施工人员进行组件安装及接地线串联时, 竟然把施工工具放在了组件上, 我方立即发出整改通知并要求施工单位立即整改, 不允许在出现此问题。	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。