


质量/安全活动记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: ZHJL-ZLAQHD-009

活动时间	2019 年 04 月 29 日
活动地点	项目监理部
主持(交底)人	陈付祥
内容: 各巡查人员需要求施工人员做好以下工作 一、 进去年电缆沟回填过低,雨雪过后沉降很严重,需要重新回填。 二、 防雷区施工不规范,跨接不合格。 三、 我方与运维沟通,运维单位反映组件螺丝未紧固。 四、 部分电缆未挂吊牌。	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。