

质量/安全活动记录

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM11-002

活动时间	2017.9.29 号
活动地点	监理项目部会议室
主持（交底）人	孙富斌
内容： 对现场施工质量通病进行交底： 1、组件安装角度过大、出现锯齿； 2、支架立柱不垂直 3、汇流箱内部接线处松动、有毛刺、垃圾未清理、防火封堵未到位 4、电缆敷设深度不够 5、接地扁铁搭接面积不够、焊接未做防腐 6、组件安装螺栓未紧固、漏上 7、组件倒运中，刮伤、边框变形、破裂	
参加人（签字）	孙俊、王磊、孙富斌