

质量/安全活动记录

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM11-013

活动时间	2018.1.4
活动地点	项目部办公室
主持（交底）人	孙富斌
内容： 针对现场后期消缺整改事宜，本交底内容如下： 1、认真对照设计图纸和相关规范要求，对现场施工质量进行检查验收。 2、对现场需要消缺的任务进行跟踪检查，不符合要求的要及时拍照并发送施工单位进行整改。 3、现场安全进行巡视检查，有重大安全隐患的要及时指出，并消除隐患。 4、现场临时用电接线、发电机接地等需符合规范要求，不允许乱接乱放。高处作业要求有作业平台或系好安全带，做好防护措施，工人要佩戴好安全帽。	
参加人（签字）	<p>孙富斌</p> <p>1/3</p> 