

质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：012

活动时间	2018 年 01 月 14 日		
活动地点	14#线路巡查		
主持（交底）人	李小忘		
内容： 2018 年 01 月 13 日，由我监理方组织施工单位相关管理人员进行了施工部分已完成的线路巡查，共查出 6 类问题： 1、防盗帽漏装；2、接地极未除锈；3、塔材多出漏装；4、保护帽有麻面；5、护坡未做；6、部分塔材短缺；			
参加人（签字）	孔庆国 唐晓伟 许建伟 方...忘		

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。