

质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
编号：016

活动时间	2017 年 3 月 25 日
活动地点	16# 塔
主持（交底）人	李小忘
内容： 16#基础拆模后发现以下问题： 1、基础拆模后水泥柱有麻面未处理。 2、接地极焊接后，焊接点未进行防锈处理	
参加人（签字）	王中 许建伟 孔庆国 王 晓磊

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建