

安全检查记录

工程名称: 科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-KHKG-AJ-001

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 10 月 20 日	检查地点	铸造车间、加工车间、一二次室
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对加工车间、铸造车间屋顶及一次、二次设备、箱变施工区域进行定期月安全检查		
存在问题	1、上屋顶爬梯扶手转弯处缺少立柱; 2、上屋顶爬梯警示牌掉落; 3、屋面各种材料集中堆放太多,需分散堆放; 4、施工造成的垃圾未当天清理出场; 5、屋面临时用电需规范; 6、屋顶临边需做安全防护。		
整改要求	请施工单位针对以上问题,逐一排查整改,确保施工现场做到安全文明施工,现要求 2 天内整改完成并报监理复查。		
检查人	溧阳市优科能源有限公司: 赵云 常州正衡电力工程监理有限公司: 严卫忠、朱薛杰 羲和太阳能电力有限公司: 樊亮	施工项目部 签收人/日期	 2017.10.20
整改情况	1. 上屋顶爬梯扶手转弯处缺少立柱问题已整改固定。 2. 项目部已要求施工单位屋面材料分开堆放。 3. 每天在施工过程中产生的垃圾,下班前清理干净。 4. 屋面临时用电已按规范要求整改,收好电箱。 整改负责人:  日期 2017.10.12		
复查意见	部分问题已整改,还有部分问题需抓紧时间整改完毕。  复查人:  日期 2017.10.22		

备注: 本记录表一式三份,建设单位、监理部、总包方各一份。



由 扫描全能王 扫描创建