

监理活动记录

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：CA-QH-04

活动时间	2018.5.24
活动地点	勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 14 个在建村
主持人	时金宝
<p>内容：</p> <p>自 2018 年年后我方监理进入现场以来，多次在例会上强调施工安全问题，并在我方监理建议下由业主牵头，于 4 月 20 日成立了项目安全管理委员会，委员会成员均为项目现场实际负责人，并制定了一系列安全管理规定。</p> <p>面对项目上的安全隐患问题，业主单位、监理单位、总包单位等多次联合行动，对施工现场采取突击检查，全面清查违章作业、安全意识淡薄等问题。凸显了项目管理人员的责任担当，为赢取施工阶段性安全建设创造了良好的工作氛围。</p> <p>此次全面大检查，正逢雷雨天气，在业主及监理带领下，冒雨突进勃利 14 个村级电站，彻头彻底的排查雷雨天气对光伏电站施工现场的安全隐患，对于全县已施工的 14 个村级电站项目安全隐患展开拉网式、全覆盖排查，确保脱贫攻坚扎实推进及安全建设工作总体平稳。“不得占用安全通道，要保持 24 小时畅通。”排查中，我方监理人员对发现的安全隐患问题及时纠错、整改并记录在案。因为项目工期紧任务重，临近并网节点，大雨会严重影响乡村道路交通，一旦道路损坏，材料设备将无法及时运往现场。安委会重点检查安全责任落实是否到位、安全设施是否到位、临时用电安全等问题，全面开展了软硬方面的检查。对排查出的配电箱、警示标志牌设置有背离安全防范要求的安全隐患问题，能立即整改的当即整改。针对组件随意堆放问题，责令总包单位第一时间解决，并将整改落实情况书面报与我方安全监理。通过施工单位自查和安全隐患排查，在确保各项安全制度落实到位的同时，增强了施工人员安全防范意识，把各种安全隐患及时消除在萌芽状态，为脱贫攻坚及建设平安勃利营造良好的安全环境。</p> <p>今后，我方监理会更加最好安全履职，做到安全第一，预防为主，确保勃利光伏分布式发电站扶贫项目能安全建设，顺利并网，早日投入运行，为勃利县 40 个贫困村早日脱贫打下坚实的基础。</p>	
参加人（签字）	王秀君、丁尚文、汪东亮、杨永强、刘元

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用。