

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.2.5	检查地点	光伏区施工作业面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对施工视频进行安全检查。		
存在问题	1. 部分屋面防护栏杆未恢复； 2. 部分屋面垃圾未清理干净； 3. 部分屋面有原材料未清理； 4. 爬梯口未封堵； 5. 排架独立基础土堆未处理，形成道路障碍。		
整改要求	1. 要求施工方在春节离岗前整改完成； 2. 屋面垃圾必须清理干净； 3. 屋面原材料必须清理； 4. 爬梯口必须封堵； 5. 排架独立基础土堆在离岗前清理干净。		
检查人	任善善、张良士	施工项目部签收人/日期	舒毅 2018.2.5
整改情况	已按要求整改 整改负责人：舒毅 日期：2018.2.5		
复查意见	整改 复查人：任善善、张良士 日期：2018.2.5		