

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.19	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	项目监理人员对场内光伏施工区进行安全专项检查。		
存在问题	1. 吊装车辆施工时，周围未采取警示措施； 2. 升压站安全警示措施损坏严重； 3. 制作低压电缆头（热缩式）时，周围未设置灭火器。		
整改要求	1. 要求施工方在吊装作业时，吊装车辆周边采取警示措施； 2. 要求施工方及时恢复屋面警示标志。 3. 要求施工方在有明火施工时，周围设置灭火器。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.5.19
整改情况	1. 吊装施工时周围拉警示带； 2. 已恢复屋面警示措施； 3. 在有明火施工时，已配备灭火器。 整改负责人：张其学 日期：2018.5.20		
复查意见	现场已整改。 复查人：任善善 日期：2018.5.20		