

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.2	检查地点	3#、4#、5#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏施工区进行安全专项检查：		
存在问题	1. 3#屋面电焊施工周边未配置灭火器； 2. 施工屋面安全警示措施脱落； 3. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工； 4. 3、4、5#屋面部分检修通道未紧固到位。		
整改要求	1. 要求在电焊施工周边配置灭火器； 4. 要求将检修通道紧固到位。 2. 要求恢复屋面安全警示措施； 3. 要求施工人员正确佩戴安全帽施工。		
检查人	仝善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.6.2
整改情况	1. 已在电焊施工周边配置灭火器； 2. 已恢复屋面安全警示措施； 3. 已对施工人员进行安全教育，必须正确佩戴安全帽施工； 4. 已安排人员检查，对松动的进行整改。 整改负责人：张其学 日期：2018.6.3		
复查意见	已整改。 复查人：仝善善 日期：2018.6.3		