

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.9	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区进行安全专项检查。		
存在问题	1. 4.5#屋面彩钢支架扣件松动； 例 2. 全棚安全警示措施短缺，屋面灭火器数量少； 3. 3#、4.5#屋面彩钢支架安全防护网掉落。		
整改要求	1. 要求施工方定期检查彩钢支架，对松动的扣件进行紧固； 2. 要求施工方在光伏屋面配置足够的灭火器； 3. 要求施工方对彩钢支架安装安全防护网。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.6.9
整改情况	1. 已对彩钢支架检查，对松动的扣件进行紧固； 2. 已购置灭火器，在光伏屋面放置； 3. 已购置安全防护网，在彩钢支架已安装。 整改负责人：张其学 日期：2018.6.10		
复查意见	正在整改。 复查人：任善善 日期：2018.6.10		