

监理检查记录表（安全）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.28	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区安全进行专项检查。		
存在问题	1. 3#屋面施工垃圾未清理干净； 2. 屋面未放置灭火器，汇集站内灭火器数量不够； 3. 汇集站基础内道口未设置爬梯。		
整改要求	1. 要求施工单位抓紧将屋面垃圾清理干净； 2. 要求施工单位在屋面、汇集站配备足够的灭火器； 3. 要求施工单位必须按规范设置爬梯。		
检查人	仇善善	施工项目部签收人/日期	
整改情况	现场无人施工，已通过联系单、通知单形式督促施工单位抓紧安排人员进场。 整改负责人： 日期：		
复查意见	未整改。 复查人：仇善善 日期：2018.7.29		