

监理检查记录表 (安全)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHJMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.11	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏区施工安全事项进行专项检查。		
存在问题	1. 个别汇流箱连接处检修通道未紧固; 2. 预制舱内配电箱体未接地; 3. 屋面. 预制舱配备的灭火器数量不够.		
整改要求	1. 要求施工方必须将检修通道紧固到位; 2. 要求施工方必须整改好预制舱内问题; 3. 要求施工方必须在屋面. 预制舱配备足够的灭火器.		
检查人	代善善	施工项目部签收人/日期	徐俊 2018.8.11
整改情况	施工人员正按照整改清单进行整改. 整改负责人: 徐俊 日期: 2018.8.12		
复查意见	正在整改中. 复查人: 代善善 日期: 2018.8.12		